

台風 15・19 号による遊歩道・登山道の被害状況と通行について

2019.11.7 現在
天城自然ガイドクラブ

【踊子歩道】 2 区間を除き通行可

通行止め区間「滑沢溪谷入口～水生地下」「猿田淵～釜滝」
※旧天城トンネル…二階滝…鍋失 11 月 1 日からは歩行者のみ通行可
他の区間は通行可 風倒木あり。

【シャクナゲコース】 通行可

風倒木あり。沢に土砂の崩土と転石があり、歩道の分かり難い箇所がある。
四辻～万二郎岳は道が荒れている。万三郎岳下分岐～涸沢は木段箇所が荒れている。

【天城縦走路】通行可

(上り御幸歩道)
・新天城トンネルバス停～旧天城トンネル
・上り御幸歩道(旧天城トンネル～天城峠～八丁池)
※藤ヶ沢(水は流れていない)を横切るが、沢へ降りる段差が大きくなっている。
・八丁池～万三郎岳～万二郎岳～ゴルフ場 風倒木あり。
※戸塚峠から小岳へ向かう急登手前付近の登山道が分かり難い。

【八丁池周辺】 通行可

・下り御幸歩道 風倒木あり。
・下り八丁池歩道 風倒木あり。
・本谷歩道 風倒木あり。
・水生地歩道 風倒木あり。
※転石が多く道が荒れている。

【伊豆山稜線歩道】 一部区間を除き通行可

・天城峠～二本杉峠 崩落・崩土・風倒木あり
仮修復され歩くことは可能だが、要注意箇所あり。
※修復工事中
・二本杉峠～仁科峠 風倒木あり。
・仁科峠～達磨山～戸田峠 風倒木あり。

【皮子平周回コース】 通行可

・周回コース 風倒木あり。
※戸塚歩道(皮子平～戸塚峠) 風倒木があり、迂回できるが危険。

【二本杉歩道】 一部通行可

・大川端～二本杉峠 但し、二本杉峠から河津側は未確認。